

# **T steht nach Kompressorwechsel schief, mal links, mal rechts...**

**Beitrag von „macko“ vom 2. Februar 2012 um 21:12**

Nein, Luftablassen passiert am Magnetventilblock, dieser öffnet die Leitung und die Luft entweicht über die Trockenpatrone des Kompressors nach außen.

Beim TI zumindest. Beim TII ist es ein geschlossenes System.

Gruss  
Marco