

Nerviges pfeifen zwischen 35-50 km/h

Beitrag von „lastedition“ vom 7. Februar 2012 um 09:23

Hallo, also ich habe einen T1 lastedition und der linke Aussenspiegel pfeift auch ab 35. Ist bekannt und die freundlichen hatten schon mal Dämmwolle eingebaut. Ist kurz mal ruhig gewesen aber war nach 3 Monaten wieder existent.

Villeicht ist es ja der Spiegel ?.

By lastedition

[Zitat von erik](#)

Hallo, hab das Thema grad mal aufgegriffen weil ich genau das selbe Problem hab. Und ich sage es gleich vorweg: Sämtliche Anbauteile, Rad/Reifenkombinationen und ähnliches sind auszuschließen, meiner Meinung nach kommt das eher von nem Elektrobauteil. Irgendwie klingt das bei mir wie ein Trafo oder so. nur lauter. Denk die ganze Zeit das mir einer hupt.

Hast du mittlerweile was rausgefunden Freddy?

Gruß Erik