

Batterie nach 5 Monaten immer wieder defekt

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 7. Februar 2012 um 13:39

[Zitat von NIUBEE](#)

Der TE hat doch einen V10...da kann ich nicht sagen wo die Standheizung den Strom abgreift. Wenn es wirklich die Heckbatterie wäre, dann wäre das ziemlich ungeschickt^^

Hallo,

mein Fehler, ich bin von einem V8 Benziner ausgegangen.

Die Standheizung greift den Strom von der Bordbatterie unter dem Sitz.

Die Heckbatterie ist beim V10 die Starterbatterie.

Beim V8 Benziner und allen anderen mit werkseitiger Standheizung vom T1 ist die Heckbatterie nur für die Standheizung.

Gruß