

Zylinderkopfdichtung, weisser Qualm

Beitrag von „patrik“ vom 8. Februar 2012 um 15:02

Hallo Zusammen

Ich habe eine kleine Frage.

Mir ist vor einiger Zeit aufgefallen das der Touareg (auch im warmen Zustand) extrem viel aus dem Auspuff raucht. (Wasserdampf)

Das Fahrzeug wird meistens sehr viel Kurzstrecke verwendet (ca. 5-6km).

Kann es mit der Kälte (>-10°) zusammenhängen oder stimmt etwas mit der Zylinderkopfdichtung nicht? Kann ich das auch als Laie nachschauen?

Danke für Eure Antworten.

Gruss Patrik

Fahrzeug hat jetzt 100'000km Jahrgang 10/2006