

# Technischer Service Volkswagen Hilft Werkstatt nicht !

Beitrag von „schwen“ vom 8. Februar 2012 um 18:15

Hallo Leute,

habe beim Freundlichen 😊 ( stimmt wirklich ) den Garagentoröffner mit Original Material nachrüsten lassen.

Bei der Codierung der Steuergeräte gab es Probleme also wurde kurzer Hand der interne VW Service vom Händler angemailt zur Klärung.  
Bis jetzt alles gut.

Die Antwort vom VW Service der Klopper da der Garagentoröffner nicht bei Auslieferung eingebaut war und es kein Nachrüstkit gibt **wird der VW Service nicht helfen.**

Was nun ? 😞

Vielleicht können ja unsere guten Freunde Drähte helfen.

Gruß

schwen