

sind die aktuellen Temperaturen ein Problem für den Dicken?

Beitrag von „Arndt“ vom 9. Februar 2012 um 21:07

[Zitat von t-reg4x4](#)

Die besagten TII springen alle problemlos an, gehen aber nach 5-10 km mit Motorstocken und Vorglühlame aus, springen dann nicht mehr an.

Meiner nicht, der von Stephan auch nicht, der von Michael auch nicht. Welcher denn dann?