

# Garagentoröffner funktionabel?

**Beitrag von „astral“ vom 10. Februar 2012 um 11:17**

Wie schon in einem anderen thread erwähnt, öffnet mein Tor nicht, wenn ich den werksseitig verbauten Garagentoröffner in meinem TII nutze. Die taste ist nach Vorschrift angelernt worden, zeigt auch durch grünes Leuchten der LED zwischen den Tasten, dass ein Signal abgespeichert wurde, das Tor bewegt sich aber trotzdem nicht. Mit der Original-Hörmann-FB funktioniert das immer unproblematisch.

Wer hat noch solche Probleme? Gibt´s Lösungsansätze oder zumindest Ideen?

Mein Torantrieb ist schon von 1980, lt. Service der Fa. Hörmann soll das aber kein Problem darstellen. Warum auch, das Funksignal der Original-FB hat das Homelink ja auch nachj einigen vergeblichen Anläufen endlich erkannt.

Hatte mal jemand Kontakt zur Fa. Johnson-Controls, wohl der Hersteller des Homelink.

Gruß, Heinz