


sind die aktuellen Temperaturen ein Problem für den Dicken?

Beitrag von „Sittingbull“ vom 10. Februar 2012 um 16:45

Hallo zusammen,

mein TII steht immer draußen und natürlich merkt man nach einer sehr kalten Nacht, dass sowohl Mechanik wie auch Elektronik Anlaufprobleme haben. Die neuen Fahrzeuge werden einfach nur noch auf Effizienz und nicht mehr auf Robustheit ausgelegt. Der Motor läuft einige Zeit sehr rau und das RNS gemeinsam mit dem AreaView braucht auch noch länger - aber das ist gar nichts im Vergleich zum FOX meiner Tochter: da krepieren reihenweise die kleinen 3-Zylindermotoren bei diesen Temperaturen und leider springt unserer auch nicht mehr an 

Grüße von Stephan 