

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „macko“ vom 10. Februar 2012 um 21:11

Hi,

der Sensor G238 ist in Fahrtrichtung im Wasserkasten vorne links verbaut. Aber testen wirst Du da nicht viel können, entweder defekt oder nicht.

Ich kann mir aber nicht vorstellen, dass deswegen der Zuheizer nicht funktionieren soll...

Weiterhin als Tipp, kauf Dir eine Stunde erWin, da findest Du Zugang zu sämtlichen Dokumenten, hier in dem Fall Reparaturleitfaden Heizung/Klima, Gruppe 80, Seite 16...

Gruss

Marco