

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Touareg1974“ vom 10. Februar 2012 um 21:33

Ok, vielen Dank für den Tip. Mir kommt das auch irgendwie spanisch vor, aber die netten Boschmänner meinten das der Zuheizter mit der Climatronik ja zusammenarbeitet und das er wegen dem defektem Sensor nicht mehr funktioniert. Einen anderen Fehler konnten sie nicht auslesen, der Luftgütesensor war der einzige abgelegte Fehler. Danke und Gruß!!