

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

**Beitrag von „macko“ vom 10. Februar 2012 um 21:37**

Soweit ich weiß kommen die Bosch Männer gar nicht in das Diagnoseprogramm für den Zuheizer (Webasto) rein, weil das exklusiv nur VW hat.... Dort können sie sämtliche Probeläufe mit dem Zuheizer anstellen und dann auch den Fehler finden.

Deswegen mein zweiter Tipp: Ab zum VW Händler!

Gruss

Marco