

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Touareg1974“ vom 10. Februar 2012 um 21:58

Danke, das ist ja mal hochinteressant. Sowas in der Art dachte ich mir schon... Vielen Dank an die netten Boschmänner 😊 Die hätten mir den Sensor getauscht und der Zuheizter würde immer noch streiken. Also bleibt mir nur der Freundliche...

Mich hatte ja gehofft, das die Dieselleitung zum Zuheizter nur abgefrohren war und er sich nach mehrmaligen erfolglosen Startversuchen selbst gesperrt hat. Also mal schauen...

Danke und Gruß!!