

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

**Beitrag von „Janni“ vom 10. Februar 2012 um 22:40**

Neben der Möglichkeit, dass der Sensor defekt oder iO ist, gibt es noch die Möglichkeit, dass er keinen Kontakt hat, quasi losgerackelt. So war es bei mir.

Schönes WE!