

Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „Janni“ vom 10. Februar 2012 um 22:40

Neben der Möglichkeit, dass der Sensor defekt oder iO ist, gibt es noch die Möglichkeit, dass er keinen Kontakt hat, quasi losgerackelt. So war es bei mir.

Schönes WE!