

Späne in der Hochdruckpumpe V6 TDI

Beitrag von „Humvee“ vom 11. Februar 2012 um 18:55

Hallo,

was ich etwas eigenartig finde ist, das es erst bei 100000km/170000km auftritt.

Wenn es von der Fertigung her ist, müsste sich ja das Problem schon früher bemerkbar machen, aber nach so einer Laufleistung würde ich dann auf Abrieb tippen.

Na mal schauen wieviele noch betroffen sind und ob man es nach Produktionsdatum eingrenzen kann.