

# Luftgütesensor G238/Klimaanlage

Beitrag von „juma“ vom 12. Februar 2012 um 16:11

Servus,

[Zitat von Touareg1974](#)

[...] Ist das wirklich original so verbaut oder hat da jemand schon mal Hand angelegt??  
Der Sensor ist nur leicht festgeklemmt, fällt bei der geringsten Berührung ab! [...]

also bei mir sieht es wie im Anhang aus. Da fällt nichts ab. Sitzt fest.