

# Luftfahrwerk reagiert nicht, Hilfe

**Beitrag von „Ajey“ vom 13. Februar 2012 um 17:23**

Hallo,

ich habe einen Tourag I, Facelift, 3.0 TDI, BJ. 9/2007 mit 90Tkm und wie der Titel schon sagt, habe ich zur Zeit Probleme mit dem Luftfahrwerk.

Die Regelung funktioniert nicht mehr und vorne ist er ganz runtergefahren. Nach einiger Zeit kommt auch die Fehlermeldung in der Anzeige "Stop - Fahrwerk"

Kompressor läuft nicht aber die Sicherung ist ganz.

Folgende Fehlercodes wurden ausgelesen :

Fehlercode :1400

Niveauregelung

Fehlercode : 2250

Ventilabschaltdauer

-Funktionsabschaltung

Jetzt war es die Tage ja richtig kalt und hier im Forum wurde schon viel über Vereisung gesprochen aber das ist es leider nicht. Der Dicke hat heute den ganzen Tag im warmen gestanden aber es tut sich nichts.

Jetzt meine Frage :

Kann das jetzt der Ventilblock sein oder der Kompressor oder beides oder vielleicht ein Sensor ? Vielleicht hat ja einer von euch einen guten Tip für mich, was ich zuerst mal "bestellen und tauschen" soll? und "Ja" die Suchfunktion hab ich schon benutzt aber leider keine "richtige" Antwort gefunden.

Gruß

Jörg