

Nach Inspektion später Anstieg der Öltemperatur

Beitrag von „macko“ vom 13. Februar 2012 um 20:55

Hi,
und nicht vergessen,
beide Temperaturanzeigen zeigen während der Erwärmung ca. 10°C mehr an, als tatsächlich vorliegen...