

Touareg vor Facelift - USA-Modell mit LPG - originale Standheizung nachrüsten

Beitrag von „NIUBEE“ vom 15. Februar 2012 um 09:58

[Zitat von Jekyll & Hyde](#)

Es ist ein Tank in der Mulde und die Batterie sitzt da, wo sonst das Werkzeug ist.

Gruß Sönke

Wie große ist die Batterie und hast du LF?

Mit der LF ist rechts neben der Mulde nur noch sehr wenig Platz, bzw. lang genug wäre die Lücke aber die Breite ist das Problem. Mein Boden ist auch angehoben.