

Scheinwerfer Spritzanlage defekt

Beitrag von „NIUBEE“ vom 15. Februar 2012 um 10:10

[Zitat von apricola](#)

ich denke schon das da ein defekt ist, habe alles probiert und weiss auch wie man die SRA betädigt.

Meistens ist das aber "nur" die Sicherung Nr. 18 20A (war bei mir gerade auch so).

Gerade im Winter ist das immer wieder ein Thema und das ist DIE TI Sicherung die eigentlich schon mehr als einmal ersetzt worden sein sollte. Meine SWR war auch eingefrohren und die Funktion war jetzt bei steigenden Temperaturen immer noch nicht gegeben.

Somit habe ich mir mal die Sicherung angeschaut und anscheinnd hat der TI die Sicherung als Überlastungsschutz.

Sicherung ersetzt und alles wieder ok (war auch schon ne Eratzsicherung 20A drin:D!

Somit gerade im Winter immer ein guter Tip!