

# Touareg vor Facelift - USA-Modell mit LPG - originale Standheizung nachrüsten

Beitrag von „NIUBEE“ vom 17. Februar 2012 um 11:22

[Zitat von Jekyll & Hyde](#)

Ja eine Luftfederung hab ich auch.  
Bilder vom Kofferraum hab ich dran gehängt.

Das sieht bei mir anders aus.

Rechte Seite:

Stahlverstrebungen quer (wo deine Batterie schon anfängt) und die Lücke ist kleiner.

Hat der Umrüster die Abgrenzung zum Tank weggeflexed?

Normalerweise sind die Wegfahrkeile oder mit Klettverschlüssen dran und das Werkzeugist dann in dieser Lücke.

Ansonsten sauber Lösung...👍