

TipTronic R5

Beitrag von „Sandokahn“ vom 1. Januar 2005 um 00:43

Hallo

Das Ticken ist bei mir auch ,habe allerdings einen Schalter.

bei mir kommt das Ticken mit 112,37 prozentiger Sicherheit vom Zuheizer ,respektiver der Kraftstoffpumpe des Zuheizers . Das Selbe Geräusch hat übrigens auch die Standheizung in meinem Trabant gemacht.

Grüße