

Motorölverlust beim VW Touareg 5.0 V10

Beitrag von „Herbie01“ vom 18. Februar 2012 um 10:40

Hallo,

Oelfleck, deutet auf eine Leckage hin, und die sollte man finden können. Motorwäsche und dann schauen, wo das Oel genau austritt.

Das kann auch jede Werkstatt, nicht nur VW.

Gruß und viel Erfolg

Ralph