

sind die aktuellen Temperaturen ein Problem für den Dicken?

Beitrag von „dieseldriver“ vom 19. Februar 2012 um 20:00

Servus,

bei meinem Dicken mit Automatik vergehen am Morgen mehrere Sekunden nach dem Gang einlegen bis es zum Anfahren kommt. Habe dazu auch einen Thread erstellt.

Noch ein Problem war, dass das Schloß der Motorhaube nicht einschnappte.

Gruß
Dieter