

Kaltstartprobleme 2.5 R5

Beitrag von „coala“ vom 20. Februar 2012 um 16:49

[Zitat von SNAP](#)

[...] PS : weiss jemand einen Trick wie man den sich von selbst (übernacht) herrabsinkenden Fahrersitz (manuelle Höhenverstellung) arretieren kann .

Servus Snap,

der Fahrersitz sinkt mitnichten von alleine runter, sondern du betätigst beim Aussteigen mit dem Oberschenkel ungewollt den Hebel der Höhenverstellung 🤔

Und dafür gibt es von VW eine, nein sogar mehrere, technisch höchst ausgefuchste Nachrüstlösungen in Form von Gummikeilen, Klemmblocken und sogar zum Schluß einen geänderten Verstellhebel als Krönung der Evolution, um dieses Problem zu lösen: [KLICK](#) (Bild der endgültigen Lösung = Beitrag 259, Gummikeile & Co. gibts in Beitrag 248. Have Fun! 😄)

Grüße
Robert