

TipTronic R5

Beitrag von „Wolfgang“ vom 1. Januar 2005 um 13:39

Servus´le,

dankeschön für Eure Erklärungen, hilft mir sicherlich bei der Analyse weiter. Muß zu meiner Ehrenrettung wohl auch sagen daß ich ob der vielen Probleme die mein "Dicker" mir schon bereitet hat, wohl etwas, na sagen wir mal pippeliger, auf neue Geräusche reagiere. Für einige bestimmt nachvollziehbar, ´s könnt ja wieder was sein. Werde aber auf jeden Fall erst mal dran bleiben an der Sache, da ja auch mein Servicetechniker dieses Geräusch schon vernommen hat und es als nicht normal eingestuft hat. Werde in diesem Zusammenhang auch wie vom RSC-Techniker vorgeschlagen einmal alle Sperren durchtesten. Werde wenn ich mehr weiß wieder berichten.

Aus dem derzeit sonnigen Süden