

Problem mit dem Luftfahrwerk

Beitrag von „dreyer-bande“ vom 22. Februar 2012 um 17:29

[Zitat von heinrich016](#)

hallo,

ich hab schon sehr viel gelesen, aber nichts passendes gefunden!

also vor circa 6 monaten wurde der Kommpressor, Magnetventilblock, leitungen usw. gewechselt

wie schon geschrieben nach längerem stehen senkt er sich vorne gleichmäßig ab.

Hallo,

dass der Dicke sich zischend schlafen legt ist völlig normal.

Bei dir pennt er wohl mit erhobenem Hinterteil.

Solange er sich beim Wecken in die Standardstellung begibt, du kannst ja mal Sport und Komfort testen,

würde ich mir über die vorderen Federbeine keine Gedanken machen.

Prüf mal ob die hinteren sich überhaupt bewegen.

Gruß