

# **Verlust Hydraulik Flüssigkeit, teilweiser Verlust der Lenkunterstützung**

**Beitrag von „metagross“ vom 24. Februar 2012 um 08:35**

Gestern bekam der Dicke eine neue Lenksäule verpasst. Bis jetzt quietscht nichts mehr. Ich hoffe, daß sich die Sache hiermit erledigt hat.

Der Meister meinte, es wäre ein ganz schönes Stück Arbeit gewesen das Teil zu montieren, zumal sie das das erste Mal (beim Touareg) gemacht haben.

Als Leihwagen bekam ich eine Passat Kombi. Ist schon ein andere Liga, als unser Dicker.[Blockierte Grafik: <http://static.motor-talk.de/images/smilies/EEK.gif>]