

Beifahrertür kann nicht entriegelt werden

Beitrag von „NIUBEE“ vom 24. Februar 2012 um 15:30

Zitat von Sittingbull

Hallo Jürgen,

dein 😊 soll mal die Batterie abklemmen und nach 10 min wieder anschliessen -

Dito, siehe auch hier:

Zitat von Marlboro

Hallo,

ich hatte auch das Problem das sich die hintere Tür (Fahrerseite) nicht mehr öffnen lies. Ich bin in die Werkstatt dort versuchte man erst mal alles was möglich war ohne Erfolg. Vorschlag war, Türverkleidung zerstören (Kosten 950,- €). Ich fragte ob die noch alle Latten am Zaun haben. Also Auto wieder abgeholt.

Dann Anruf von der Werkstatt, ich solle mal probieren ob sich die Tür jetzt öffnen lässt. Ich dacht hä was geht den jetzt ab, aber die Erklärung war einfach. Ein Mechaniker hat einfach mal die Batterie für 10 Minuten abgeklemmt und siehe da die Tür ließ sich wieder öffnen, nur hat er dies dem Meister nicht mehr sagen können da er gerade Pause machte.

Es ist nun wieder alles in Ordnung die Tür funktioniert, hat also irgendwie am Steuergerät gelegen. 😊

Also vielleicht hilft es ja bei dem einen oder anderen auch.

Gruß Marlboro.

Ist so ein klein wenig wie das Heckklappenthema nur das man da theoretisch noch an den Seilzug der Notentriegelung kommen kann.

Einfach ist (wenn eine VCDS vorhanden) die Batterie abzuklemmen. Ein weiterer Vorteil ist der Reset im System, der letztendlich oft den Fehler beim Dicken behebt. Auch mein "G65" Fehler konnte so behoben werden.

Die sollten in Zukunft den Dicken einen Reset Knopf spendieren ^^:D