

Was versteht VW unter Digitalem Radioempfang?

Beitrag von „Momo7“ vom 24. Februar 2012 um 22:20

[Zitat von Sittingbull](#)

Hallo zusammen,

inzwischen hat sich der Fehler gefunden - ein Stecker an der Antenne war locker. Jetzt funzt es wieder 😊👍

Grüße von Stephan 😊

Eine Frage dazu: als der Stecker nicht richtig Kontakt hatte und kein DAB-Empfang möglich war, hattest Du dann noch die Bandwahl FM, AM und DAB? Oder war DAB im RNS 850 nicht mehr sichtbar?

Danke für eine Antwort.

Momo