

Anhängekupplung Problem Touareg R5 Baujahr 10/2007

Beitrag von „noehan“ vom 26. Februar 2012 um 13:56

Ach ja,

bezüglich Anhängersteuergerät bin ich Euch noch die Antwort schuldig, dieses ist unter der rechten Kofferraumseitenverkleidung im oberen Bereich, knapp unter der Seitenscheibe verbaut.

Es ist 100%ig nie feucht geworden.

Ich hatte auf das auch schon gedacht und habe es daher schon mal geöffnet und alle Pins, etc... per Auge kontrolliert. Sieht echt alles aus wie neu.