

Aut. abblendbaren Innenspiegel nachrüsten

Beitrag von „simon_75“ vom 28. Februar 2012 um 16:21

Hallo,

danke schon mal für die hilfreichen Antworten - jetzt muss ich nur noch sehen, wie ich den Strom zum Spiegel bekomme 😊

Bei mir gibts da keine Verbindung zwischen Spiegel und Dachkonsole. Laut Explosionszeichnung sollten

Kabelführung Unterteil 7L0857593 5J6 4,82 Euro

Kabelführung Oberteil 7L0857594 5J6 4,82 Euro

mir weiterhelfen...

Könnte mir jemand, der den abblendenden Innenspiegel im vor FL hat ein Foto davon machen, wie diese Kabelführung in Realität aussieht? Verschwindet die in der Dachkonsole (d.h. muß ich ein passendes Loch sägen oder reicht ein kleines als Kabeldurchführung?)

Gruss,

Simon