

# Beifahrertür kann nicht entriegelt werden

Beitrag von „NIUBEE“ vom 1. März 2012 um 08:46

[Zitat von dreyer-bande](#)

Hallo,  
ist dann nicht der Fehlerspeicher voll?

Gruß

Damit hat doch der 😊 keine Mühe nur als Mensch ohne VCDS ist das ganze etwas lustiger.

@ Jürgen:

Schei...

Dachte auch das mit der Batterie geht zumal sich so einige Fehler vom Dicken damit in Luft auflösen.

Zudem geht die Heckklappe beim Abklemmen der Batterie bzw. nach Spannungsabfall auf unter 10V definitiv auf (das durfte ich selber schon mehr als einmal erleben). Diese Notentriegelung muß ja irgendwie im Falle eines Unfalls greifen.

Ich guck am Abend mal in den Leitfaden. Evtl. finde ich noch was...

Weiterhin viel Glück!