

# **VCDS - nützliche Einstellungen? Bitte auflisten.**

**Beitrag von „t-ray“ vom 2. März 2012 um 22:04**

Hallo,

ich hatte gerade Besuch eines Forumsmitgliedes wegen Umprogrammierung diverser Sachen bei seinem T2. Hat auch soweit alles super funktioniert, außer die Öltemperatur, die wird von dem Steuergerät gar nicht erst akzeptiert. Daher scheint es wohl wirklich nicht bei allen zu funktionieren.

Folgende Frage hätte ich noch:

Die Blinkanzahl beim Komfortblinker soll ja geändert werden können, aber in welchem Steuergerät und unter welchem Kanal? Beim T1 war es Stg 09 (wird es sicher auch beim T2 sein) unter Kanal 02, der existiert jedoch beim T2 nicht.

Kann uns da jemand nen Tipp geben?