

Linkes Rücklicht ohne Funktion

Beitrag von „erik“ vom 3. März 2012 um 11:49

Hallo zusammen, ich hab folgendes Problem, vielleicht kann mir ja einer helfen:

Nachdem mein Auto letzte Woche in der Werkstatt war und das Birnchen zum linken Rückfahrscheinwerfer gewechselt wurde funktioniert nun mein ganze Rücklicht nicht mehr. Also das in der Heckklappe und das in der Karosserie. Die Sicherung Nr. 15 hab ich schon gecheckt, ist ok, aber hinten kommt auch keine Spannung an.

Wäre für Lösungsvorschläge dankbar.

Gruß Erik