

Plötzlicher Leistungsverlust - kein Schub !!

Beitrag von „NIUBEE“ vom 5. März 2012 um 07:45

[Zitat von Darragh](#)

Neuer Filter ??? Mag sein, kann ich mir aber nicht vorstellen, da dann ja ein permanenter Leistungsverlust und kein komplettes (wenn auch nur sporadisches) Versagen des Gaspedales zu verzeichnen wäre.

Sehe ich auch so.

Neue Filter werden das Thema nicht lösen.

Aufgrund der GRA tippe ich auch eher auf das Steuergerät.

Was man probieren könnte wäre ein Reset, d.h. Batterie ausbauen 10min warten wieder einbauen (beim Freundlichen).

Vorher den Fehlerspeicher aber auslesen lassen!

Das ist manchmal eine gute Idee.

Nur ein generell Problem im Steuergerät löst das nicht nur einen Versuch ist es immer Wert auch im Hinblick auf die Kosten für ein neues Steuergerät.