


Heckklappengriff lässt sich nicht mehr drücken, kann man diesen wechseln

Beitrag von „macko“ vom 6. März 2012 um 15:46

Hi,

die Abnahme der Innenverkleidung beschreibst Du richtig, die Abdeckung über dem Scheibenwischermotor muss runter, darunter sind links und rechts je eine Schraube. Der dort befestigte Bügel hält nämlich die Innenverkleidung an der Oberseite...

Hat mir die Werkstatt auch kaputt gemacht. 

Ansonsten wäre es toll, wenn Du mal ein Bild vom Griff, mit den Entriegelungspunkten einstellen könntest. Momentan hab ich die Verkleidung ab, also sollte jemand noch ein Bild von irgendwas benötigen, kann ich gerne machen.

Grüsse

Marco