

# CHINA RNS Einbau alles paletti

Beitrag von „Endlich Touareg“ vom 7. März 2012 um 23:05

Guten Abend,  
wollte mich mal wieder mit ein paar Updates melden.

Nachdem von dem Anbieter der beiden Platinen keine Rückmeldung kam war ich schon kurz vor der Aufgabe.

Alle meine Recherchen in allen Foren dieser Welt kamen immer zu dem gleichen Ergebnis: Das RGB der RFK lässt sich nicht umwandeln.


Jedoch landete ich auch immer wieder bei diesem Adapter:

rgb03-cam von Conexx (gibt's aber auch bei vielen anderen Herstellern, Preisspanne von 99-129 €)

[http://shop.conexx-video.de/artikel\\_id\\_361...assat-etc-.html](http://shop.conexx-video.de/artikel_id_361...assat-etc-.html)

Kurzum, ich habe mich entschieden den Adapter anzuschaffen, auch wenn die Beschreibung nicht ganz eindeutig war.

Bestellung gestern - Lieferung heute - Einbauversuch heute

Vorab: Ich hab ein Bild 

Damit ist bewiesen:

- 1) Die Kamera wird aktiviert wenn ich R einlege und Canbus schaltet die Kamera durch auch ohne ein OEM-Navi (RNS2)
- 2) Es ist Licht am Horizont und hoffentlich kann ich so einige Leidensgenossen auf dieser Welt bald mit einer Lösung beglücken

Leider:

Das Bild ist nur 1-2 Sekunde da. Farben sind blass und manchmal läuft das Bild durch bzw. ist verschoben (was am unteren Rand sein sollte, ist in der Mitte des Bildes).

Auch hier will ich für einen Lacher sorgen:

Wenn ich Video Masse direkt anklamme ist das Bild zusätzlich unscharf. Lasse ich die Video-Masse über mich laufen - also ein Kabel in der rechten das andere in der linken Hand - ist das Bild scharf. Widerstand ?

Neben Masse und 15 erwartet der Adapter als Eingang:

RGB + Sync + Video Masse = 5 Anschlüsse

Wie viele von Euch wissen liefert die RFK unseres T:

RGB + Sync + Video Masse + Masse jeweils für RGB = 8 Anschlüsse

Und ich denke, genau da liegt das Problem. Irgendwie kommt kein "sauberes" Signal bzw. Sync zu Stande.

Jetzt hab ich irgend gelesen, das manches RGB Signal über Grün zusätzlich einen Sync bekommt, aber egal welche Kabelkombination ich getestet habe, es tut nicht.

Habe eben eine Mail an den Lieferanten abgesetzt .... ich hoffe dort auf den Ehrgeiz das Problem zu lösen ... das Ziel ist nimmer weit weg.

Sofern jemand eine Idee hat ?

Viele Grüße

ET