

# Wer kennt dieses Geräusch und weiß, was hier kaputt ist/geht? R5

**Beitrag von „baum“ vom 12. März 2012 um 17:59**

So,

nachdem der komplette Krümmer gewechselt werden musste, weil es das Flexrohr nicht mehr einzeln gibt,

ein Stehbolzen vom Kat fehlte und erneuert wurde,

eine Schelle am Auspuff fehlte und erneuert wurde sowie

der Druckschlauch oben am Motor gewechselt wurde (der scheinbar alle 50tkm hinüber ist - absolute Fehlkonstruktion beim 2003er)

scheint jetzt wieder alles normal zu sein.

Weiterhin wurde noch der Zuziehgriff der Fahrertür erneuert, da dieser nun ebenfalls schon zum 2ten mal gebrochen ist.

Freu mich jetzt auf die Rechnung.

Fehlen eigentlich nur noch die Multifunktionstasten links und ein neuer Lichtschalter (bei beiden blättert das schwarze einfach ab), damit´s auch von innen wieder hübsch ist.

Bis denne...