

# Nach Frontscheibentausch fällt ACC aus

Beitrag von „Tiversin“ vom 13. März 2012 um 15:12

Hallo Zusammen,

bei meinem T II wurde nach einem Steinschlag die Frontscheibe getauscht.

Nachdem ich den Wagen wieder abgeholt habe hat sich ACC deaktiviert. ( Side assist läuft noch).

Wieder hin zum Freundlichen , ACC wieder aktiviert.

Beim Beschleunigen aufgepasst und festgestellt, dass, sobald ich schneller als 100 km/h fahre, sich das ACC wieder abschaltet und auch aus bleibt.

Jetzt steht mein Dicker seit 2 Tagen in der Werkstatt und die kommen nicht einen Schritt weiter, weil die ganze Elektronik rumspinnt.:(

Wolfsburg meinte die Scheibe wäre nicht richtig eingebaut ...

SW ist aktuell

Hat eventuell ein anderer der hier Vertretenen eine Idee ?