


# Panoramadach knarzt ...

Beitrag von „Sittingbull“ vom 14. März 2012 um 08:48

## Zitat von Sittingbull

und genau dieses Steuergerät ist defekt - leider wieder mal im Rückstand - Dicker unrepariert zurück

Hallo zusammen,

leider sind mir die Update-Daten momentan noch nicht bekannt (Mitarbeiter auf Fortbildung), daher die kurze Info an alle TII Fahrer hier in diesem Thread - Steuergerät getauscht und Fehler noch da, also Ursache ist wohl dieses Update und WOB zur Zeit nicht in Lage, den Fehler einzugrenzen und zu beseitigen 

Grüße von Stephan 