

# Start Probleme

Beitrag von „alevuz“ vom 15. März 2012 um 09:54

[Zitat von frobby68](#)

2.5 TDI leidet seit zwei Jahren an dem Problem, dass er von Zeit zu Zeit nicht richtig anspringt.

Hallo,

Mit großer Sicherheit PD Einheiten undicht !  
Entweder neu abdichten oder neuen Kopf verbauen.

SG  
Alevuz