

Nach Frontscheibentausch fällt ACC aus

Beitrag von „curio“ vom 15. März 2012 um 13:12

Bei meinem ist in den letzten 35000 km das ACC zweimal ausgestiegen, jeweils bei äußerst widrigen Wetter und Verkehrsverhältnissen (Stop and go/ Schneefall-/Regen) mit der Meldung "keine Sensorsicht"

..sonst funktioniert das tadellos und ich benutze es jeden Tag, auch im fließenden Stadtverkehr. Nie mehr ohne!

Viel Freude

Achim