

Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

Beitrag von „The Day“ vom 17. März 2012 um 02:50

Servus,

kommt bei mir auch sporadisch vor, hab dieses Thema hier schon vor längerer Zeit angeführt! Was helfen kann, sind Fehlermeldungen per VCDS zunächst mal zu löschen. Also ich habe auch die modifizierte 3810 aufgespielt. Ansonsten beim zweiten mal den Rückwärtsgang einlegen, einfach per Media Taste die RFK manuell einschalten.