


# Kompass Probleme

**Beitrag von „dschlei“ vom 2. Januar 2005 um 18:13**

Nach Information aus dem US Forum, ist das bei VW bekannt und es gibt TSB dafuer. Der  muesste das wissen (ist ein Software Problem)

Dietmar aus WI