

# **Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a**

**Beitrag von „The Day“ vom 19. März 2012 um 15:46**

Also ich kann nun auch sagen, dass es evtl. in Richtung Spannungsunterversorgung geht, denke ich vielleicht... 😊 Wenn er länger als zwei Tage steht, tritt das Problem auf und der Bildschirm bleibt auch so wie vorher eingestellt. Sobald ich eine gewisse Strecke gefahren bin und das ganze wieder aktiviere, kann ich so viel hin und her schalten wie ich möchte, der Bildschirm schaltet dann jedes mal auf die RFK um.