

V6 TDI Simmerring an der Kurbelwelle hinten undicht ??

Beitrag von „sinteknos“ vom 20. März 2012 um 09:17

Hallo,

ich habe den Touareg I, V6 TDI, Mod. 2008, 176 kw, 74000 km.

Jetzt tropft Öl zwischen Motor und Getriebe, also wahrscheinlich der Kurbelwellen-Simmering.

Meine Perfect Car Pro- Garantieversicherung endet am 30.3.12.

Habe am 27.3.12 einen Werkstatttermin beim VW- Händler zur Reparatur.

Bis jetzt wurde noch überhaupt nicht darüber gesprochen, wer die Kosten übernimmt.

Sind Wellendichtringe bzw. Ölleckagen tatsächlich von der Garantie ausgeschlossen oder kann ich nur auf den

Materialkosten sitzenbleiben, die Arbeitszeit (Motor+Getriebe raus) wäre ja der wichtigste Faktor.

Wird die Arbeitszeit in diesem Fall evtl. bezahlt, ich möchte kein böses Erwachen bei der Abholung des Fahrzeugs.

WANN erfahre ich, ob die Versicherung bezahlt oder nicht?

Wer kann mir Rat und Auskunft geben.

Gruss aus Nürnberg,

sinteknos.