

# mahlende Geräusche im Vorderbereich

**Beitrag von „TheWatercooler“ vom 20. März 2012 um 10:32**

Hallo,

wie im Kardanwellenthread geschrieben, habe ich auch dieses Geräusch. Bei mir klingt es eher nach einem Rauschen.

Es ist aber wie bei Dir nur im Last- oder Schubbetrieb zu hören.

VA Diff. klingt logisch, das VTG könnte es auch sein. Das von meinem Hanomag AL28 machte ähnliche Geräusche.

Was allerdings gegen das Diff. spricht ist die Tatsache daß das Flankenspiel unter Last eigentlich verkleinert sein sollte, ergo machen die eigentlich eher im Schubbetrieb Krach.

Bei mir ist das Rauschen unter Last aber wesentlich stärker zu hören.

Was hat der Diffwechsel bei Dir gekostet?

Grüße...