

# Differential sperrt gelegentlich

Beitrag von „d.s“ vom 20. März 2012 um 13:59

@Vorteck

Hallo,

die Sache mit dem Fett hat sich gestern nach einem Besuch beim Freundlichen geklärt. Kardanwellenschaden, da die Werkstatt (kein Vertragshändler), die mir neulich die Turbolader eingebaut hat, gemurkst hat. Bekomme jetzt eine neue Welle.

Grüße aus dem Rheinland

Dirk