

# Rückfahrkamera Probleme nach SW update des RNS510 auf 3810a

**Beitrag von „Humvee“ vom 20. März 2012 um 19:06**

Hallo Peter,

also so wie du es beschreibst ist es bei mir auch.

Wenn er länger Stand funktioniert die Umschaltung auf RFK beim einlegen des R-Ganges und dann auf D und das RNS schaltet wieder um auf z.B. Radio.

Dann ist es aber aus, ein erneutes einlegen des R-Ganges nach 1 Min. oder 1 Std. Fahrzeit bringt keine Reaktion. Wenn TV-Tuner verbaut ist, kann man feststellen, das das Signal der RFK noch immer anliegt und bleibt. Da kann man schalten was man will, RFK bleibt und RNS bekommt kein Umschaltsignal auf RFK-Bild.

Eigenartiger Weise, tritt dieses bei mir nur auf, wenn er länger als 2 bis 3 Tage stand.

[uli](#)

Welche FW hast du auf deinem RNS ?